


U-Bahn Gleis 2 – Marienplatz zum Sendlinger Tor – Block 78/77 – Foto III (um 90° gedreht)



U-Bahn Gleis 2 – Marienplatz zum Sendlinger Tor – Decke Block 79 – Bild 2



U-Bahn Gleis 2 – Marienplatz zum Sendlinger Tor – Westseite Block 84 – Bild 1 (um 90° gedreht)



Rosenstraße U-Bahn - Beweissicherung

Bauherr: Bayerische Baubetreuung GmbH
 Georg-Muche-Straße 1
 80807 München

Bearbeitungs-/Bauzeit: Juni – September 2005

Bausumme: < 10,0 Mio
 10,0 – 20,0 Mio
 >20,0 Mio

Leistungen:
 Beweissicherung Bestand

Technische Angaben:
 Das Gebäude Rosenstraße 3 – 5 soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Vor dem Abriss soll die Gründung der Nachbargebäude und der Tiefgarage mittels HDI-Verfahren unterfangen werden. Zudem ist in Teilbereichen eine Bohrpfehlwand geplant. Vor Beginn der Arbeiten soll eine Beweissicherung durchgeführt werden.

Bautechnische Besonderheiten:

Bei der U-Bahn Röhre handelt es sich um das Gleis 2, welches die Haltestellen „Marienplatz“ und „Sendlinger Tor“ miteinander verbindet. Das Gleis 2 verläuft direkt unter der vorgenannten Baumaßnahme Rosenstraße 3-5.

Das vorliegende Beweissicherungsgutachten wurde von Herrn Mureck, Geschäftsführer der Fa. Schuster Verwaltungs- GmbH & Co. KG, über die Bayerische Baubetreuungs- GmbH in Auftrag gegeben, um eventuelle Vorschädigungen an der U-Bahn Röhre zu erfassen und zu dokumentieren.

Zweck des Beweissicherungsgutachtens ist es, im Zuge der Baumaßnahme neu entstandene Schäden von bereits vorhandenen Schäden unterscheiden zu können bzw. Vergrößerungen und Veränderungen bestehender Schäden nachvollziehbar zu machen